

FACUA alerta de la llamada a revisión de algunos Opel Vivaro B por un fallo en los cinturones traseros

FACUA-Consumidores en Acción avisa de la llamada a revisión del modelo de 2018 de los vehículos Opel Vivaro B por riesgo de diversas lesiones debido a un fallo en los cinturones traseros. Estos elementos de seguridad podrían quedarse enganchados en la guía de plástico.

La empresa Opel España ha comunicado a las autoridades de Consumo del Gobierno de Aragón el problema que presenta este modelo y que ha contactado con los propietarios de los coches afectados para comprobar y, en caso necesario, ajustar el asiento trasero de la guía del cinturón de seguridad.

El aviso fue incluido el pasado 8 de octubre en la red de alerta de productos de consumo no alimenticios que coordina la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

La compañía de vehículos no ha hecho pública la llamada a revisión del modelo de 2018 de los Vivaro B ni en su página web ni a través de un comunicado de prensa.