

## **Xiaomi retira patinetes eléctricos por un problema en el mecanismo de plegado**

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada del mercado del modelo M365 de los patinetes eléctricos de Xiaomi por un problema con el mecanismo de plegado. Se trata de aquellos con números de serie comprendidos entre el 21074/00000316 y 21074/00015107 y el 16133/00541209 y 16133/00544518.

La empresa ha comunicado a través de su página web que el fallo consiste en que uno de los tornillos de este sistema puede llegar a aflojarse, provocando que la barra vertical puede plegarse sin previo aviso. Según Xiaomi hay 10.257 unidades afectadas, producidas entre el 27 de octubre y el 5 de diciembre de 2018, que se han distribuido en al menos 20 países en todo el mundo, incluida España.

FACUA aconseja a todos los usuarios que dispongan de un patinete de estas características que verifiquen si se trata de uno de los afectados. Para ello, Xiaomi ha creado en la [web](#) de la alerta un apartado donde, utilizando el número de serie del patinete, puede saberse si se encuentra entre los que tienen este problema. El número de serie está localizado en una pegatina al lado de la pata de cabra y en la aplicación del móvil.

En caso de que se trate de uno de los patinetes afectados, la empresa ha informado de que procederá a su recogida para repararlo sin coste adicional alguno.